

道路情報提供一覧 9月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年3月14日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	09月01日 09時15分	WL00094382	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	09月01日 09時18分	WL00094441	策牛	その他	土砂堆積	完了	
3	09月01日 10時55分	WL00094531	大覚寺	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	09月01日 11時05分	WL00094675	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	09月01日 16時10分	WL00094743	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	水道工務課へ引継ぎ	
6	09月01日 17時50分	WL00094893	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
7	09月01日 19時50分	WL00094966	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	09月01日 20時27分	WL00095096	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	09月02日 07時41分	WL00095186	八楠1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	09月02日 08時13分	WL00095232	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	09月02日 11時48分	WL00095397	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	09月02日 12時39分	WL00095416	焼津2丁目	その他	マンホール周りにヒビが入った。	下水道課へ引継ぎ	
13	09月02日 14時18分	WL00095507	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	09月02日 16時00分	WL00095681	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
15	09月02日 16時05分	WL00095793	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
16	09月02日 16時06分	WL00095819	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
17	09月02日 16時11分	WL00095943	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	09月02日 17時58分	WL00096028	栄町1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	09月02日 23時22分	WL00096109	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	09月03日 10時12分	WL00096228	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	09月03日 10時13分	WL00096330	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	09月03日 12時19分	WL00096463	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	09月03日 14時34分	WL00096503	策牛	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	09月04日 12時46分	WL00096612	利右衛門	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
25	09月04日 13時36分	WL00096718	五ヶ堀之内	その他	大雨の際に道路が冠水する。	経過観察	
26	09月04日 15時05分	WL00096858	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	09月04日 15時06分	WL00096922	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	09月04日 18時18分	WL00097020	一色	舗装	欠損(舗装が欠けている)	静岡県へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	09月04日 18時21分	WL00097106	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	09月05日 07時35分	WL00097224	八楠1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	09月05日 21時03分	WL00097302	田尻北	舗装	陥没	完了	
32	09月06日 07時20分	WL00097463	焼津5丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
33	09月06日 12時18分	WL00097519	宗高	舗装	陥没	完了	
34	09月06日 15時40分	WL00097662	上新田	ラバーポール	腐食	経過観察	
35	09月06日 20時54分	WL00097758	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	09月08日 09時23分	WL00097875	中新田	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
37	09月08日 10時35分	WL00097912	石津港町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	09月08日 15時55分	WL00098059	関方	その他	関方ラウンドアバウト内の草が伸びている。	都市整備課へ引継ぎ	
39	09月11日 07時29分	WL00098101	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	09月11日 16時42分	WL00098266	八楠1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	09月11日 23時07分	WL00098390	柵宜島	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
42	09月13日 05時23分	WL00098467	岡当目	その他	道路に枝が出ていて車が避けて通行している。	土木管理課へ引継ぎ	
43	09月13日 05時27分	WL00098523	岡当目	その他	枝が伸びていて車、自転車の通行に支障がある。	土木管理課へ引継ぎ	
44	09月14日 09時24分	WL00098624	宗高	舗装	陥没	完了	
45	09月14日 09時35分	WL00098728	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	09月15日 07時58分	WL00098863	三和	舗装	陥没	完了	
47	09月15日 09時31分	WL00098946	三右衛門新田	カーブミラー	方向修正	完了	
48	09月15日 09時45分	WL00099019	中新田	その他	雑草繁茂	河川課へ引継ぎ	
49	09月15日 10時14分	WL00099143	本町6丁目	舗装	欠損	完了	
50	09月15日 16時20分	WL00099220	大覚寺3丁目	その他	横断歩道が薄い	焼津警察署へ引継ぎ	
51	09月15日 22時06分	WL00099332	八楠4丁目	舗装	舗装剥離	完了	
52	09月16日 09時55分	WL00099421	焼津1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	下水道課へ引継ぎ	
53	09月16日 19時20分	WL00099501	三和	その他	ポストコーン破損	私物のため対応不可	
54	09月17日 14時38分	WL00099652	坂本	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	09月18日 22時50分	WL00099732	柳新屋	側溝	側溝本体の破損	民地のため対応不可	
56	09月21日 16時16分	WL00099892	田尻	照明灯	照明灯の破損、損傷	完了	
57	09月22日 06時39分	WL00099908	八楠2丁目	側溝	溝蓋の隙間	経過観察	
58	09月22日 15時15分	WL00100093	三和	舗装	陥没	完了	
59	09月23日 10時41分	WL00100180	吉永	舗装	欠損	経過観察	
60	09月23日 11時19分	WL00100294	北新田	舗装	陥没	完了	
61	09月24日 15時37分	WL00100358	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	河川課へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
62	09月24日 16時01分	WL00100490	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
63	09月24日 16時10分	WL00100532	中新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	経過観察	
64	09月24日 17時44分	WL00100630	本町2丁目	その他	ブロックがポコポコで、歩行者が大変危ないです。	完了	
65	09月25日 09時34分	WL00100748	本町1丁目	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
66	09月25日 15時56分	WL00100884	関方	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
67	09月26日 09時08分	WL00100962	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	民地のため対応不可	
68	09月27日 12時12分	WL00101089	石津	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	都市整備課へ引継ぎ	
69	09月30日 12時46分	WL00101148	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	