

道路情報提供一覧 10月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年3月14日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	10月01日 09時00分	WL00101203	保福島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
2	10月01日 14時16分	WL00101344	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
3	10月02日 10時05分	WL00101481	五ヶ堀之内	舗装	欠損	経過観察	
4	10月02日 10時11分	WL00101522	下小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	10月05日 09時42分	WL00101618	田尻北	その他	道路法面雑草繁茂	完了	
6	10月06日 15時54分	WL00101732	小土	その他	蓋の隙間	完了	
7	10月06日 19時18分	WL00101840	下小田中町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	10月06日 21時58分	WL00101940	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	10月07日 05時52分	WL00102058	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	10月07日 05時55分	WL00102180	西小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	10月07日 05時56分	WL00102278	西小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	10月07日 16時22分	WL00102358	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	10月07日 16時25分	WL00102461	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	10月08日 07時23分	WL00102597	田尻	その他	水溜りの水が跳ねて、子供にかかる	経過観察	
15	10月08日 08時03分	WL00102629	五ヶ堀之内	その他	民地内樹木繁茂	土木管理課へ引継ぎ	
16	10月08日 08時08分	WL00102756	五ヶ堀之内	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	10月08日 10時32分	WL00102825	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	10月08日 15時41分	WL00102929	栄町5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	10月09日 09時31分	WL00103066	中島	舗装	舗装の穴ぼこ	対応不可	写真不鮮明、場所不明
20	10月09日 09時37分	WL00103147	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	10月09日 15時01分	WL00103277	東小川1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
22	10月09日 17時16分	WL00103336	八楠4丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
23	10月10日 13時27分	WL00103481	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	10月12日 06時57分	WL00103532	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	10月12日 17時21分	WL00103649	西小川7丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
26	10月12日 17時23分	WL00103731	西小川7丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
27	10月13日 11時13分	WL00103890	大覚寺2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
28	10月13日 13時48分	WL00103987	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	10月13日 13時50分	WL00104021	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	10月14日 08時55分	WL00104197	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	10月14日 08時58分	WL00104201	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	10月14日 09時04分	WL00104327	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
33	10月14日 09時07分	WL00104429	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	10月14日 09時10分	WL00104560	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	10月15日 07時58分	WL00104675	一色	その他	路肩破損	完了	
36	10月15日 08時20分	WL00104789	三和	舗装	陥没	完了	
37	10月15日 16時16分	WL00104850	三ヶ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	10月15日 18時11分	WL00104935	三ヶ名	その他	鉄筋露出	地域防災課へ引継ぎ	
39	10月17日 15時53分	WL00105040	八楠4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	10月18日 18時35分	WL00105153	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	10月20日 05時49分	WL00105286	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	10月20日 17時09分	WL00105335	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
43	10月21日 15時03分	WL00105462	石脇下	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
44	10月21日 18時29分	WL00105598	石脇下	カーブミラー	鏡面の破損	完了	
45	10月22日 09時30分	WL00105678	栄町5丁目	側溝	蓋の隙間	完了	
46	10月23日 16時55分	WL00105725	塩津	その他	ポストコーン破損	完了	
47	10月24日 08時34分	WL00105898	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	10月24日 13時33分	WL00105920	利右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
49	10月25日 13時24分	WL00106074	東小川5丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
50	10月25日 17時13分	WL00106116	越後島	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
51	10月25日 19時33分	WL00106267	中里	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	10月26日 06時17分	WL00106323	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	10月27日 15時59分	WL00106460	柳新屋	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	10月28日 09時53分	WL00106501	石津	側溝	蓋の破損・腐食・欠損・すき間	都市整備課へ引継ぎ	
55	10月29日 07時20分	WL00106672	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	10月29日 09時01分	WL00106714	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	10月29日 09時45分	WL00106879	石脇下	カーブミラー	鏡面破損	完了	
58	10月29日 10時35分	WL00106942	中里	その他	外側線消失	経過観察	
59	10月29日 10時38分	WL00107022	石脇下	カーブミラー	鏡面破損	完了	
60	10月29日 11時12分	WL00107191	中里	その他	外側線消失	経過観察	
61	10月30日 14時32分	WL00107293	田尻	舗装	陥没	教育総務課へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
62	10月30日 14時41分	WL00107398	田尻	舗装	陥没	河川課へ引継ぎ	
63	10月30日 14時43分	WL00107468	田尻	舗装	陥没	河川課へ引継ぎ	
64	10月30日 14時47分	WL00107526	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	河川課へ引継ぎ	
65	10月30日 15時59分	WL00107619	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	焼津警察署へ引継ぎ	
66	10月30日 16時11分	WL00107783	方ノ上	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
67	10月31日 10時08分	WL00107826	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
68	10月31日 10時42分	WL00107976	石津港町	その他	白線消失	焼津警察署へ引継ぎ	
69	10月31日 10時46分	WL00108063	石津港町	側溝	蓋の隙間	完了	
70	10月31日 10時51分	WL00108133	石津港町	その他	区画線消失	焼津警察署へ引継ぎ	
71	10月31日 10時55分	WL00108234	石津港町	その他	区画線消失	焼津警察署へ引継ぎ	
72	10月31日 10時57分	WL00108340	石津港町	側溝	隙間	完了	
73	10月31日 11時04分	WL00108416	治長請所	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
74	10月31日 11時25分	WL00108568	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
75	10月31日 16時33分	WL00108641	道原	舗装	欠損	完了	