

道路情報提供一覧 11月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年4月3日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	11月01日 08時06分	WL00108723	下江留	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
2	11月01日 10時55分	WL00108891	八楠1丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
3	11月01日 12時15分	WL00108947	小柳津	舗装 その他	舗装沈下	完了	
4	11月01日 13時53分	WL00109052	中根新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
5	11月01日 15時12分	WL00109174	五ヶ堀之内	縁石	縁石の破損	静岡県へ引継ぎ	
6	11月02日 10時19分	WL00109214	野秋	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	11月02日 14時01分	WL00109328	相川	舗装	欠損	経過観察	
8	11月02日 14時22分	WL00109418	相川	舗装	欠損	経過観察	
9	11月02日 14時24分	WL00109524	相川	舗装	欠損	経過観察	
10	11月02日 20時00分	WL00109628	中里	その他	木の枝が、県道に倒れ掛かっている。	静岡県へ引継ぎ	
11	11月04日 13時57分	WL00109726	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	11月04日 14時12分	WL00109817	大覚寺	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	11月05日 10時12分	WL00109915	小柳津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
14	11月05日 10時13分	WL00110012	小柳津	舗装	欠損	完了	
15	11月05日 13時41分	WL00110139	本町3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	下水道課へ引継ぎ	
16	11月05日 14時15分	WL00110265	飯淵	舗装	欠損	完了	
17	11月05日 14時19分	WL00110300	飯淵	舗装	欠損	完了	
18	11月06日 13時28分	WL00110457	石津中町	その他	橋梁まわりの陥没	完了	
19	11月07日 09時14分	WL00110547	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	11月07日 09時51分	WL00110693	小柳津	その他	污水管の修復	対応不可	個人所有のため、補修不可
21	11月09日 16時54分	WL00110793	上新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
22	11月10日 15時38分	WL00110861	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	11月10日 20時47分	WL00110996	下小田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	11月11日 13時28分	WL00111081	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
25	11月12日 10時50分	WL00111194	藤守	側溝	蓋の破損	静岡県へ引継ぎ	
26	11月12日 12時01分	WL00111243	下江留	舗装	陥没	経過観察	
27	11月12日 13時19分	WL00111320	田尻	側溝	側溝本体の破損	河川課へ引継ぎ	
28	11月12日 13時42分	WL00111422	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	11月12日 13時44分	WL00111519	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
30	11月12日 13時45分	WL00111632	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
31	11月12日 14時25分	WL00111771	下小田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
32	11月13日 22時35分	WL00111878	利右衛門	照明灯	照明灯が消えている	大井川港管理事務所へ引継ぎ	
33	11月14日 07時33分	WL00111971	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
34	11月14日 11時05分	WL00112074	中根	その他	樹木張出し	土木管理課へ引継ぎ	
35	11月14日 11時11分	WL00112179	中新田	その他	標識支承	静岡県へ引継ぎ	
36	11月15日 16時32分	WL00112241	八楠4丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
37	11月16日 12時31分	WL00112340	東小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	11月17日 08時14分	WL00112446	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	11月17日 09時25分	WL00112503	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	11月17日 09時41分	WL00112688	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	11月18日 09時12分	WL00112762	越後島	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	経過観察	
42	11月18日 11時01分	WL00112811	不明	側溝	側溝本体の破損	対応不可	場所不明(農政課へ報告)
43	11月20日 07時48分	WL00112916	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	保留	
44	11月20日 07時51分	WL00113083	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	保留	
45	11月21日 12時58分	WL00113190	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	11月21日 13時02分	WL00113256	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	11月21日 15時56分	WL00113346	駅北3丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	11月22日 09時19分	WL00113419	下江留	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
49	11月22日 16時20分	WL00113562	石脇上	ポストコーン	破損	完了	
50	11月25日 15時41分	WL00113788	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
51	11月25日 15時41分	WL00113683	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
52	11月26日 06時52分	WL00113830	宗高	その他	水路横陥没	完了	
53	11月27日 08時03分	WL00113924	高新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	11月29日 08時15分	WL00114007	石津港町	側溝	側溝蓋の隙間	完了	
55	11月29日 15時51分	WL00114179	中根	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
56	11月29日 18時40分	WL00114251	岡当目	照明灯	照明灯が消えている	河川課へ引継ぎ	