

# 道路情報提供一覧 1月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

( 令和7年5月26日現在 )

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設 | 損傷内容                    | 対応状況 | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|------|-------------------------|------|----|
| 1  | 01月02日 14時02分 | WL00120537 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 2  | 01月02日 14時07分 | WL00120650 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 3  | 01月02日 14時08分 | WL00120708 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 4  | 01月02日 14時09分 | WL00120840 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 5  | 01月02日 14時09分 | WL00120936 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 6  | 01月02日 14時11分 | WL00121009 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 7  | 01月02日 14時13分 | WL00121197 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 8  | 01月02日 14時14分 | WL00121296 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 9  | 01月02日 14時28分 | WL00121307 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 10 | 01月02日 14時31分 | WL00121490 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 11 | 01月02日 14時32分 | WL00121593 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 12 | 01月02日 14時38分 | WL00121642 | 中根新田     | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 13 | 01月02日 14時43分 | WL00121702 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 14 | 01月02日 14時44分 | WL00121863 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 15 | 01月02日 14時50分 | WL00121949 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 16 | 01月02日 14時52分 | WL00122078 | 本中根      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 17 | 01月02日 14時57分 | WL00122164 | 大島       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 経過観察 |    |
| 18 | 01月04日 11時01分 | WL00122272 | 小土       | 舗装   | 欠損(舗装が欠けている)            | 完了   |    |
| 19 | 01月04日 18時07分 | WL00122353 | 田尻北      | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 20 | 01月06日 06時20分 | WL00122407 | 東小川5丁目   | その他  | 鳥の糞                     | 経過観察 |    |
| 21 | 01月06日 10時41分 | WL00122537 | 五ヶ堀之内    | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 22 | 01月06日 15時55分 | WL00122644 | 浜当目      | その他  | 竹が垂れ下がっており、通行上支障となっている。 | 完了   |    |
| 23 | 01月07日 12時21分 | WL00122719 | 大住       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 24 | 01月10日 15時57分 | WL00122836 | 方ノ上      | 舗装   | 舗装穴ぼこ                   | 完了   |    |
| 25 | 01月11日 09時39分 | WL00122915 | 大村2丁目    | その他  | ポストコーン破損                | 完了   |    |
| 26 | 01月11日 15時50分 | WL00123007 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 27 | 01月11日 15時51分 | WL00123175 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |
| 28 | 01月11日 15時53分 | WL00123210 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ                  | 完了   |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容           | 対応状況      | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|--------|----------------|-----------|----|
| 29 | 01月13日 14時27分 | WL00123302 | 中根新田     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 30 | 01月16日 08時56分 | WL00123414 | 大村2丁目    | その他    | ポストコーン破損       | 完了        |    |
| 31 | 01月16日 15時46分 | WL00123515 | 藤守       | その他    | 樹木張出           | 静岡県へ引継ぎ   |    |
| 32 | 01月17日 11時39分 | WL00123635 | 八楠4丁目    | その他    | 横断歩道が薄い        | 焼津警察署へ引継ぎ |    |
| 33 | 01月17日 11時50分 | WL00123774 | 栄町1丁目    | ポストコーン | 欠損             | 完了        |    |
| 34 | 01月17日 14時00分 | WL00123885 | 小川       | 側溝     | 蓋の隙間           | 静岡県へ引継ぎ   |    |
| 35 | 01月18日 08時17分 | WL00123980 | 高崎       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 36 | 01月19日 07時08分 | WL00124034 | 三和       | 舗装     | 陥没(舗装の下に空洞がある) | 完了        |    |
| 37 | 01月19日 08時10分 | WL00124128 | 浜当目      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 38 | 01月19日 08時12分 | WL00124202 | 浜当目      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 39 | 01月19日 08時15分 | WL00124378 | 浜当目      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 40 | 01月21日 08時28分 | WL00124407 | 中里       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 41 | 01月21日 09時24分 | WL00124528 | 上新田      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 42 | 01月21日 09時25分 | WL00124654 | 上新田      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 43 | 01月21日 09時26分 | WL00124719 | 上新田      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 44 | 01月21日 13時22分 | WL00124827 | 治長請所     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察      |    |
| 45 | 01月21日 13時24分 | WL00124930 | 治長請所     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察      |    |
| 46 | 01月21日 13時25分 | WL00125098 | 治長請所     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 47 | 01月21日 13時27分 | WL00125162 | 治長請所     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 48 | 01月21日 20時02分 | WL00125296 | 一色       | 舗装     | 陥没(舗装の下に空洞がある) | 経過観察      |    |
| 49 | 01月24日 07時38分 | WL00125340 | 下小田中町    | 側溝     | 蓋の破損・腐食・欠落・すき間 | 完了        |    |
| 50 | 01月26日 09時38分 | WL00125495 | 三和       | その他    | 雑草繁茂           | 静岡県へ引継ぎ   |    |
| 51 | 01月26日 15時06分 | WL00125583 | 下江留      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 52 | 01月26日 15時20分 | WL00125694 | 上新田      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 53 | 01月30日 07時13分 | WL00125739 | 中島       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 54 | 01月30日 08時00分 | WL00125813 | 上泉       | その他    | 看板剥がれ          | 完了        |    |
| 55 | 01月30日 10時25分 | WL00125955 | 小屋敷      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ         | 完了        |    |
| 56 | 01月31日 11時01分 | WL00126005 | 相川       | 側溝     | 蓋の破損           | 完了        |    |
| 57 | 01月31日 11時01分 | WL00126123 | 小川新町1丁目  | 舗装     | 舗装欠損           | 完了        |    |
| 58 | 01月31日 11時04分 | WL00126299 | 下江留      | 側溝     | グレーチングたわみ沈下    | 静岡県へ引継ぎ   |    |
| 59 | 01月31日 11時07分 | WL00126373 | 下江留      | 側溝     | グレーチングたわみ沈下    | 静岡県へ引継ぎ   |    |
| 60 | 01月31日 13時35分 | WL00126437 | 下小杉      | 舗装     | 舗装穴ぼこ          | 完了        |    |
| 61 | 01月31日 15時58分 | WL00126542 | 策牛       | その他    | 舗装下空洞          | 完了        |    |