

道路情報提供一覧 2月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年4月3日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	02月01日 09時08分	WL00126655	惣右衛門	その他	雑草繁茂	静岡県へ引継ぎ	
2	02月01日 10時21分	WL00126738	坂本	舗装	欠損	経過観察	
3	02月01日 17時49分	WL00126872	田尻	舗装	陥没(舗装の下に穴がある)	現地確認し、業者依頼	
4	02月01日 17時51分	WL00126923	田尻	舗装	欠損(舗装が欠けている)	現地確認し、業者依頼	
5	02月02日 05時34分	WL00127068	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	02月03日 07時51分	WL00127158	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	02月03日 11時18分	WL00127295	八楠2丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	都市整備課へ引継ぎ	
8	02月03日 12時35分	WL00127308	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
9	02月03日 12時36分	WL00127408	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
10	02月03日 12時37分	WL00127536	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
11	02月03日 12時38分	WL00127620	中新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	02月04日 06時24分	WL00127777	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
13	02月05日 14時10分	WL00127862	下小杉	舗装	欠損	完了	
14	02月05日 16時15分	WL00127987	大住	その他	舗装沈下	現地確認し、業者依頼	
15	02月05日 16時34分	WL00128022	一色	舗装	欠損	河川課へ引継ぎ	
16	02月06日 06時45分	WL00128184	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	02月06日 13時30分	WL00128244	田尻	その他	ガードレール設置要望	現地確認し、対応を検討	
18	02月06日 21時34分	WL00128359	大島	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
19	02月07日 08時00分	WL00128402	岡当目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
20	02月08日 16時33分	WL00128564	三和	ガードレール・車止め	破損	現地確認し、業者依頼	
21	02月09日 08時44分	WL00128636	三和	その他	民地内の荷物について	民地内のため対応不可	
22	02月09日 17時15分	WL00128762	惣右衛門	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
23	02月10日 07時53分	WL00128823	大島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
24	02月10日 11時46分	WL00128901	本中根	舗装	欠損(舗装が欠けている)	水道工務課へ引継ぎ	
25	02月10日 12時25分	WL00129049	惣右衛門	その他	雑草繁茂	静岡県へ引継ぎ	
26	02月10日 12時26分	WL00129146	中新田	その他	縁石撤去	完了	
27	02月10日 13時26分	WL00129209	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
28	02月10日 13時30分	WL00129354	上小杉	舗装	欠損(舗装が欠けている)	民地内のため対応不可	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	02月10日 13時32分	WL00129458	宗高	舗装	欠損(舗装が欠けている)	民地内のため対応不可	
30	02月10日 16時09分	WL00129509	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
31	02月11日 15時53分	WL00129685	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
32	02月11日 15時53分	WL00129728	大住	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
33	02月11日 16時11分	WL00129865	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
34	02月11日 16時12分	WL00129950	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
35	02月11日 16時13分	WL00130044	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
36	02月11日 16時18分	WL00130142	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
37	02月11日 16時21分	WL00130214	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
38	02月11日 16時23分	WL00130354	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
39	02月11日 16時23分	WL00130401	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
40	02月11日 16時41分	WL00130579	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
41	02月11日 16時43分	WL00130636	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
42	02月11日 16時47分	WL00130719	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
43	02月11日 16時50分	WL00130897	本中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
44	02月11日 17時13分	WL00130987	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
45	02月11日 17時15分	WL00131099	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
46	02月11日 17時16分	WL00131155	小川	舗装	舗装の穴ぼこ	経過観察	
47	02月13日 11時01分	WL00131232	中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	02月13日 11時09分	WL00131374	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
49	02月13日 11時10分	WL00131427	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
50	02月16日 15時46分	WL00131506	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
51	02月17日 16時32分	WL00131616	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	仮対応し、業者依頼	
52	02月17日 17時27分	WL00131713	焼津5丁目	舗装	欠損	完了	
53	02月18日 13時01分	WL00131863	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	02月18日 13時04分	WL00131950	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	02月18日 13時06分	WL00132073	一色	その他	横断歩道が薄い	焼津警察署へ引継ぎ	
56	02月18日 13時10分	WL00132110	一色	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
57	02月18日 17時19分	WL00132219	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	02月19日 08時54分	WL00132371	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
59	02月19日 09時00分	WL00132490	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
60	02月20日 11時07分	WL00132583	吉永	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
61	02月20日 11時09分	WL00132678	吉永	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
62	02月20日 21時42分	WL00132767	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
63	02月22日 11時13分	WL00132872	下小杉	その他	官地内ブロック塀破損	環境課へ引継ぎ	
64	02月23日 19時28分	WL00132980	下小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
65	02月26日 14時41分	WL00133021	与惣次	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
66	02月28日 10時40分	WL00133190	中新田	デリネーター	破損		