

# 道路情報提供一覧 4月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

( 令和7年5月26日現在 )

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設       | 損傷内容            | 対応状況         | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|------------|-----------------|--------------|----|
| 1  | 04月02日 10時23分 | WL00139068 | 小柳津      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 2  | 04月02日 12時21分 | WL00139109 | 焼津2丁目    | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 3  | 04月03日 10時28分 | WL00139244 | 浜当日4丁目   | 側溝         | 側溝本体の破損         | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 4  | 04月03日 17時02分 | WL00139376 | 越後島      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 5  | 04月05日 15時36分 | WL00139409 | 花沢       | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 6  | 04月07日 10時10分 | WL00139543 | 三ヶ名      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 7  | 04月07日 10時12分 | WL00139623 | 三ヶ名      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 8  | 04月07日 21時53分 | WL00139729 | 栄町5丁目    | ガードレール・車止め | 破損              | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 9  | 04月08日 17時51分 | WL00139898 | 八楠4丁目    | 側溝         | 蓋の破損・腐食・欠落・すき間  | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 10 | 04月08日 19時24分 | WL00139939 | 三和       | 舗装         | 沈下              | 静岡県へ引継ぎ      |    |
| 11 | 04月09日 10時59分 | WL00140062 | 中港5丁目    | 舗装         | 舗装へこみ           | 完了           |    |
| 12 | 04月09日 11時08分 | WL00140150 | 中根新田     | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 13 | 04月09日 11時15分 | WL00140285 | 中根新田     | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 14 | 04月09日 11時20分 | WL00140314 | 中根新田     | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 15 | 04月09日 11時20分 | WL00140427 | 中根新田     | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 16 | 04月09日 11時22分 | WL00140575 | 大島       | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 17 | 04月09日 14時37分 | WL00140623 | 八楠4丁目    | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 18 | 04月11日 08時53分 | WL00140734 | 上新田      | 舗装         | 舗装が欠けている        | 完了           |    |
| 19 | 04月11日 09時46分 | WL00140848 | 石津中町     | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 20 | 04月11日 19時23分 | WL00140911 | 関方       | デリネーター     | デリネーター破損        | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 21 | 04月12日 05時33分 | WL00141044 | 石津港町     | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 22 | 04月12日 15時58分 | WL00141105 | 上小杉      | 自発光鋳       | 自発光鋳破損          | 完了           |    |
| 23 | 04月14日 06時31分 | WL00141208 | 駅北5丁目    | カーブミラー     | 鏡面の劣化           | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 24 | 04月14日 15時36分 | WL00141340 | 小土       | 舗装         | 舗装穴ぼこ           | 完了           |    |
| 25 | 04月14日 16時29分 | WL00141413 | 高新田      | 舗装         | 舗装沈下            | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 26 | 04月16日 07時18分 | WL00141559 | 一色       | その他        | ガードポールが道路から取れた。 | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 27 | 04月16日 09時27分 | WL00141622 | 下江留      | 舗装         | 舗装の穴ぼこ          | 完了           |    |
| 28 | 04月16日 17時25分 | WL00141703 | 八楠3丁目    | その他        | 通学路の横断歩道        | 警察へ引継ぎ       |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設   | 損傷内容         | 対応状況         | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|--------|--------------|--------------|----|
| 29 | 04月18日 13時24分 | WL00141883 | 上小杉      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 30 | 04月18日 13時27分 | WL00141992 | 大島       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 31 | 04月18日 13時29分 | WL00142071 | 大島       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 32 | 04月18日 13時31分 | WL00142126 | 上小杉      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 33 | 04月18日 13時48分 | WL00142214 | 関方       | その他    | 標識破損         | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 34 | 04月18日 14時25分 | WL00142370 | 上小杉      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 35 | 04月19日 05時52分 | WL00142429 | 石津       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 36 | 04月19日 07時28分 | WL00142581 | 中根新田     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 37 | 04月19日 11時57分 | WL00142609 | 大覚寺      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 38 | 04月20日 08時10分 | WL00142759 | 西小川4丁目   | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 39 | 04月20日 09時29分 | WL00142890 | 三和       | 舗装     | 陥没           | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 40 | 04月20日 09時55分 | WL00142933 | 中新田      | その他    | 雑草繁茂         | 河川課へ引継ぎ      |    |
| 41 | 04月20日 10時38分 | WL00143050 | 本町6丁目    | 舗装     | 欠損           | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 42 | 04月20日 11時40分 | WL00143139 | 宗高       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 43 | 04月21日 08時52分 | WL00143211 | 坂本       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 44 | 04月21日 08時58分 | WL00143315 | 坂本       | その他    | 止まれが消えている    | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 45 | 04月21日 11時17分 | WL00143480 | 田尻       | その他    | 側溝脇の道路陥没     | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 46 | 04月21日 17時40分 | WL00143554 | 高新田      | カーブミラー | 鏡面の劣化        | 完了           |    |
| 47 | 04月21日 17時43分 | WL00143635 | 利右衛門     | 道路橋の高欄 | 破損           | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 48 | 04月21日 21時07分 | WL00143780 | 西島       | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 49 | 04月22日 05時36分 | WL00143800 | 坂本       | その他    | 倒木           | 農政課へ引継ぎ      |    |
| 50 | 04月22日 15時16分 | WL00143969 | 藤守       | 舗装     | 舗装破損         | 現地確認し、業者依頼   |    |
| 51 | 04月22日 15時43分 | WL00144077 | 策牛       | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 52 | 04月23日 13時55分 | WL00144104 | 策牛       | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 53 | 04月23日 14時16分 | WL00144228 | 下江留      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 54 | 04月24日 08時54分 | WL00144317 | 上新田      | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 55 | 04月24日 08時55分 | WL00144405 | 上新田      | 舗装     | 欠損(舗装が欠けている) | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 56 | 04月24日 15時50分 | WL00144569 | 栄町1丁目    | その他    | 歩道橋の排水不良     | 他課に確認中       |    |
| 57 | 04月25日 14時32分 | WL00144651 | 東小川6丁目   | 舗装     | 舗装穴ぼこ        | 完了           |    |
| 58 | 04月26日 10時11分 | WL00144713 | 東祢宜島     | 側溝     | 蓋の破損         | 完了           |    |
| 59 | 04月27日 08時32分 | WL00144815 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 完了           |    |
| 60 | 04月27日 08時36分 | WL00144971 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 経過観察         |    |
| 61 | 04月27日 08時37分 | WL00145052 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 経過観察         |    |
| 62 | 04月27日 08時39分 | WL00145174 | 惣右衛門     | 舗装     | 舗装の穴ぼこ       | 経過観察         |    |

| NO | 受付日時          | 受付番号       | 場所( 字名 ) | 損傷施設 | 損傷内容           | 対応状況         | 備考 |
|----|---------------|------------|----------|------|----------------|--------------|----|
| 63 | 04月27日 09時00分 | WL00145289 | 惣右衛門     | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察         |    |
| 64 | 04月27日 09時10分 | WL00145363 | 惣右衛門     | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |
| 65 | 04月27日 14時50分 | WL00145475 | 相川       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |
| 66 | 04月27日 16時18分 | WL00145575 | 中新田      | 舗装   | 陥没(舗装の下に空洞がある) | 完了           |    |
| 67 | 04月27日 16時35分 | WL00145658 | 一色       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |
| 68 | 04月29日 06時49分 | WL00145797 | 八楠1丁目    | 舗装   | 欠損             | 業者へ依頼(小規模修繕) |    |
| 69 | 04月29日 13時41分 | WL00145869 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |
| 70 | 04月29日 13時42分 | WL00145994 | 三和       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |
| 71 | 04月29日 15時42分 | WL00146015 | 八楠2丁目    | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 経過観察         |    |
| 72 | 04月29日 18時22分 | WL00146193 | 塩津       | 舗装   | 舗装の穴ぼこ         | 完了           |    |