

道路情報提供一覧 5月分

道路施設に関する情報提供ありがとうございます。対応状況については以下のとおりです。

(令和7年10月1日現在)

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
1	05月01日 10時15分	WL00146291	栄町4丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
2	05月01日 10時17分	WL00146376	栄町4丁目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
3	05月02日 08時05分	WL00146450	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
4	05月02日 08時21分	WL00146503	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
5	05月02日 09時01分	WL00146660	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
6	05月03日 05時29分	WL00146766	東小川1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
7	05月03日 14時38分	WL00146896	越後島	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
8	05月03日 17時47分	WL00146907	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
9	05月04日 00時29分	WL00147072	善左衛門	その他	区画線の引き直し	静岡県へ引継ぎ	
10	05月04日 16時59分	WL00147196	上泉	舗装	舗装の穴ぼこ	静岡県へ引継ぎ	
11	05月04日 17時06分	WL00147236	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
12	05月05日 17時21分	WL00147327	大島	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
13	05月06日 20時20分	WL00147439	下小田	その他	桟蓋(鉄板)の老朽化	完了	
14	05月06日 20時23分	WL00147556	下小田	その他	桟蓋(鉄板)の老朽化	完了	
15	05月07日 07時10分	WL00147601	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
16	05月07日 07時11分	WL00147746	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
17	05月07日 07時13分	WL00147893	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
18	05月07日 07時14分	WL00147954	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
19	05月07日 07時52分	WL00148012	吉津	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
20	05月07日 09時00分	WL00148159	すみれ台1丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
21	05月08日 06時20分	WL00148216	大住	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
22	05月08日 09時42分	WL00148345	北浜通	施設下水蓋	蓋破損	完了	
23	05月08日 10時12分	WL00148487	小土	街渠柵、L型側溝	土砂堆積、草木ノビ	業者へ依頼(小規模修繕)	
24	05月08日 10時24分	WL00148594	小土	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
25	05月08日 10時29分	WL00148653	小土	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
26	05月08日 10時31分	WL00148757	小土	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
27	05月08日 10時34分	WL00148836	小土	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
28	05月08日 10時39分	WL00148990	小土	舗装	舗装穴ぼこ	警察へ引継ぎ	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
29	05月08日 11時22分	WL00149006	治長請所	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
30	05月08日 11時23分	WL00149122	治長請所	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
31	05月08日 11時23分	WL00149292	治長請所	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
32	05月08日 11時24分	WL00149362	治長請所	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
33	05月08日 11時29分	WL00149403	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
34	05月08日 11時31分	WL00149513	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
35	05月08日 11時32分	WL00149653	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
36	05月08日 11時34分	WL00149755	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
37	05月08日 11時40分	WL00149834	大住	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
38	05月08日 11時43分	WL00149955	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
39	05月08日 11時47分	WL00150000	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
40	05月08日 12時00分	WL00150119	三和	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
41	05月08日 12時07分	WL00150252	中根新田	舗装	舗装剥離	現地確認し、業者依頼	
42	05月08日 12時08分	WL00150361	三和	その他 民地内植栽	植栽が道路にはみ出している	完了	
43	05月08日 12時48分	WL00150489	大住	舗装	陥没	完了	
44	05月10日 16時58分	WL00150532	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
45	05月10日 17時00分	WL00150608	宗高	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
46	05月11日 09時00分	WL00150795	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
47	05月11日 09時23分	WL00150819	西小川2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
48	05月11日 09時24分	WL00150979	西小川4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
49	05月11日 09時29分	WL00151067	大村新田	舗装	舗装の穴ぼこ	農政課へ引継ぎ	
50	05月11日 10時13分	WL00151110	東小川5丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	現地確認し、業者依頼	
51	05月11日 10時29分	WL00151272	飯淵	その他	清水川にかかる橋の部分に陥没があります。	完了	
52	05月11日 11時00分	WL00151390	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
53	05月11日 13時02分	WL00151441	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
54	05月11日 13時08分	WL00151561	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
55	05月11日 13時12分	WL00151698	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
56	05月10日 13時13分	WL00151792	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	他課に確認中	
57	05月11日 13時17分	WL00151818	三右衛門新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
58	05月11日 15時11分	WL00151929	下小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
59	05月11日 15時18分	WL00152074	上小杉	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
60	05月11日 16時32分	WL00152153	浜当目4丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
61	05月12日 10時10分	WL00152244	岡当目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
62	05月12日 10時34分	WL00152344	小川新町1丁目	舗装	欠損(舗装が欠けている)	経過観察	
63	05月12日 10時38分	WL00152407	保福島	カーブミラー	鏡面の破損	経過観察	
64	05月12日 12時37分	WL00152581	八楠2丁目	その他	樹木が伸びすぎている。落ち葉が側溝に詰ま	完了	
65	05月12日 14時09分	WL00152615	上新田	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
66	05月13日 10時04分	WL00152704	焼津	その他	Co剥離	完了	
67	05月14日 18時09分	WL00152854	関方	その他	ラウンドアバウトの反射板破損	完了	
68	05月14日 18時09分	WL00152854	関方	反射盤	反射盤破損	完了	
69	05月15日 10時43分	WL00152993	小土	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
70	05月16日 09時13分	WL00153027	上新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
71	05月18日 06時15分	WL00153108	三ケ名	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	経過観察	
72	05月18日 06時20分	WL00153289	柳新屋	樹木	樹木破損	完了	
73	05月18日 09時45分	WL00153333	上小杉	舗装	路肩欠損	完了	
74	05月18日 14時32分	WL00153419	相川	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
75	05月19日 11時54分	WL00153505	三ケ名	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
76	05月19日 21時16分	WL00153978	中里	照明灯	照明灯が消えている。	完了	
77	05月20日 16時41分	WL00154075	上泉	カーブミラー	鏡面の方向がおかしい	完了	
78	05月20日 18時28分	WL00154150	岡当目	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
79	05月21日 09時46分	WL00154249	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
80	05月21日 15時16分	WL00154376	越後島	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
81	05月22日 13時16分	WL00154418	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
82	05月22日 13時18分	WL00154586	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
83	05月22日 13時20分	WL00154687	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
84	05月22日 13時27分	WL00154771	中根新田	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
85	05月22日 18時55分	WL00154858	中根	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
86	05月23日 11時45分	WL00154952	石津向町	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
87	05月23日 13時31分	WL00155030	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
88	05月23日 13時36分	WL00155162	すみれ台2丁目	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
89	05月23日 13時42分	WL00155291	田尻	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
90	05月23日 14時41分	WL00155381	一色	その他	通学児童に水がはねる水溜りの解消	完了	
91	05月23日 16時45分	WL00155443	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
92	05月23日 17時14分	WL00155576	焼津1丁目	その他	小学生の通学路となっている歩道橋に補修は	完了	

NO	受付日時	受付番号	場所(字名)	損傷施設	損傷内容	対応状況	備考
82	05月25日 08時58分	WL00155651	中根	歩道植樹帯	植樹帯雑木化	完了	
83	05月25日 09時06分	WL00155735	下小杉	舗装	舗装水たまり解消	完了	
84	05月25日 13時56分	WL00155892	北新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
85	05月25日 17時31分	WL00155925	大住	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
86	05月25日 17時58分	WL00156042	大住	規制標識、横断歩道	人と車両がすれ違う際危険	完了	
87	05月25日 19時40分	WL00156166	中里	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
88	05月26日 10時17分	WL00156214	中新田	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
89	05月26日 11時33分	WL00156387	相川	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
90	05月26日 15時26分	WL00156422	上泉	舗装	舗装穴ぼこ	完了	
91	05月26日 15時38分	WL00156502	中里	その他 標識看板	看板損傷	完了	
92	05月27日 07時37分	WL00156655	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
93	05月27日 07時38分	WL00156736	八楠	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
94	05月27日 07時56分	WL00156830	八楠	その他	木の枝が折れている	完了	
95	05月27日 09時06分	WL00156917	八楠	その他	木の枝が折れている	完了	
96	05月28日 09時04分	WL00157042	高新田	舗装	陥没(舗装の下に空洞がある)	完了	
97	05月28日 11時32分	WL00157147	上新田	その他	道路に草がはみ出している。	完了	
98	05月28日 11時34分	WL00157238	上新田	その他	草が茂り歩道の舗装が盛り上がっていて歩く	完了	
99	05月28日 13時54分	WL00157389	八楠2丁目	側溝	蓋の破損・腐食・欠落・すき間	完了	
100	05月28日 14時07分	WL00157438	下江留	舗装	舗装の穴ぼこ	完了	
101	05月28日 14時32分	WL00157540	五ヶ堀之内	舗装	欠損(舗装が欠けている)	完了	
102	05月29日 10時04分	WL00157647	保福島	転落防止柵	隙間	完了	