

令和4年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和4年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津南保育園	1	焼津五丁目	水路にフタや柵が無いため落下する危険がある。	市道天王線	経路の変更を検討/安全確認の徹底	施設
memorytree西小川保育園	2	西小川五丁目	道幅がせまい。白線が薄い。	市道熊野神社西線	外側線の引き直しを検討	道路課
memorytree八楠保育園	3	八楠四丁目	車の出入りが多い。	市道八楠三号線	経路の変更を検討/安全確認の徹底	施設
LittleWalkers焼津中央	4	西小川二丁目	路側帯がない。	市道焼津中学校南三号線	「減速マーク」「クロスマーク」の設置	道路課
さつき幼稚園	5	大覚寺三丁目	道幅が狭く、歩道や路側帯がない。土手のため、柵がなく転落の可能性あり。	市道大覚寺三丁目二号線 市道大覚寺三丁目四号線 市道大覚寺瀬戸川北線	経路の変更を検討/安全確認の徹底	施設
静浜幼稚園 下藤分園	6	下小杉	道路に歩道がない。 田んぼから道路までの高さがあるため、落下する危険もある。	市道1341号線	安全確認の徹底	施設