

令和4年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和4年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
小川	1	焼津市 小川	道路の幅が狭いためか、路側帯や横断歩道の表示がない。そのため、集団登校をしている児童の列が広がりやすい。また、道路を斜めに横断してしまいやすい。	市道6-58号線	児童への通行注意指導	学校教育課
東益津	2	焼津市 方ノ上	裏道だが交通量はあり、路側帯及び外側線が薄くなってはつきりしない。	市道東益津中央線 × 市道東益津南武線	外側線引き直し	道路課
	3	焼津市 中里	裏道だが交通量はあり、路側帯及び外側線が薄くなってはつきりしない。	市道東益津公民館南線 × 市道坂本東名添南線	外側線引き直し/「止まれ」引き直し	道路課
大富	4	焼津市 本中根	車道と歩道の境にポールが立っていたが、ポールが折れて破損している。	市道池谷街道線	グリーンベルト設置を検討	道路課
	5	焼津市 本中根	歩道と田んぼとの境に柵がなく危険。	国道150号	児童への通行注意指導 転落防止柵の設置を予定	学校教育課 島田土木事務所
港	6	焼津市 下小田中町	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	市道港小学校南線	児童への通行注意指導	学校教育課
黒石	7	焼津市 三右衛門新田	細い道同士の交差点。停止表示があるが止まらない車多い。	市道三右衛門宮前線 × 市道中根ぐみ島大住線	クロスマーク引き直し(済)/「止まれ」引き直し(済)	道路課
	8	焼津市 三右衛門新田	横断歩道や横断旗があるが、見通しが悪く車が止まらない。ひかれそうになった子が過去にいた。	市道小川三右衛門線 × 市道中根ぐみ島大住線	「止まれ」引き直し(済) 停止線引き直し	道路課 焼津警察署
大井川東	9	焼津市 宗高	児童は車の往来に気をつけて、1列で橋を渡っている。車が行き違う際は、橋の手前で待っている。	市道1393号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	10	焼津市 宗高	歩道はあるのだが、隣接する田んぼに転落する。	市道1438号線	転落防止柵の設置を検討	道路課
大井川西	11	焼津市 下江留	滑りやすく危険。	国道150号	通行注意指導、通学路の変更 歩道橋の部分補修(済)	学校教育課 島田土木事務所
	12	焼津市 下江留	大変細い道にもかかわらず、150号線への抜け道として利用する車両がいる。	市道1161号線 ~ 市道1163号線	通行注意指導、通学路の変更 ※通学路変更先にて、青信号の時間を検討、防護柵の設置(済)	学校教育課 ※焼津警察署 ※島田土木事務所
大井川南	13	焼津市 吉永	手押し信号の時間が短く、列が途中で途切れてしまう。あと10秒でよいので青信号の時間を長くできないか。(登校の時間帯だけでよい)	主要地方道焼津榛原線 × 市道1591号線/市道1418号線	青信号の時間を検討	焼津警察署

## 令和4年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大井川東	25	焼津市 宗高	今年度もすでに4名の児童が水路に転落している。落ちる危険性がないよう柵をつけて欲しい。	市道0219号線	転落防止柵設置を検討	道路課
	26	焼津市 宗高	道幅が広い道路であるが横断歩道がなく、左右に気をつけて道路を横断している。	市道0204号線 × 市道1264号線	通学路の変更を検討	学校教育課
	27	焼津市 宗高	児童は車の往来に気をつけて、1列で歩道を歩いている。横断歩道で待っている時は、道にはみ出さないように気をつけている。	県道島田大井川線	児童への通行注意指導	学校教育課
大井川南	28	焼津市 利右衛門	信号の変わるのを待つスペースが狭く、児童が道にはみ出しそうで危険。	市道0202号線 × 市道0217号線	児童への通行注意指導	学校教育課
	29	焼津市 飯淵	川に入らないよう注意を呼びかける看板と柵があるのだが、柵が老朽化しており、危険。敷いてある板も劣化していて危険。	市道1700号線	児童への通行注意指導	学校教育課

## 事業実施又は検討中箇所

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	実施中又は検討中内容	担当部署等
豊田	30	焼津市 小土	道幅が狭い上に脇の水路に柵等がないため、登下校で大勢の児童が通行する際、転落の危険がある。	未認定道路	R4年度転落防止柵設置	道路課

令和4年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和4年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大村	1	焼津市 大覚寺	設置されている地下道を通らずに市道を横切ってしまう生徒がいる。	市道大村坂本線	生徒への通行注意指導	学校教育課
豊田	2	焼津市 小土	信号機、横断歩道はあるものの道幅が狭く交通量が多い。	市道東名側大覚寺小土東線 × 市道豊田焼津線	生徒への通行注意指導 ポストコーン復旧	学校教育課 道路課
小川	3	焼津市 東小川4丁目	一時停止の規制はされているが、見通しが悪いため、車両が横断歩道上まで出てきてしまう。	市道小川中学校北線 × 市道小川中学校西線	生徒への通行注意指導	学校教育課
大富	4	焼津市 中根新田	道幅が狭く車での行き交いもままならない。	市道焼津北大島線	生徒への通行注意指導 「減速マーク」設置	学校教育課 道路課
港	5	焼津市 田尻北	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	市道港中学校西側線	生徒への通行注意指導 ポストコーン復旧、外側線引き直し、クロスマーク設置 停止線引き直し	学校教育課 道路課 焼津警察署

## 令和4年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大村	6	焼津市 大村新田	歩道が狭く、自転車とのすれ違いが危険。	市道大村坂本線	ポストコーン設置 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
	7	焼津市 大村3丁目	歩道が狭いため、雨の日に小学生と下校時間が重なると人が多い上に、進行方向が逆になることもあるため非常に危険。	市道大村中学校北線	生徒への通行注意指導	学校教育課
	8	焼津市 大村新田	東海道新幹線測道沿いに登下校する中学生が、焼津藤枝線の横断歩道のない所を通行することがある。(横断歩道のある信号を回らなければいけないため、近道をしようとする)	県道焼津藤枝線	生徒への通行注意指導	学校教育課
大富	9	焼津市 中根	歩道が狭く、白線も薄いため、危険である。また、グリーンベルトがない。	市道石津大富中学校北線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
	10	焼津市 中根/中根新田	歩道の線がなく、車の通りも多いため危険。	市道大富公民館南線	グリーンベルト設置を検討 生徒への通行注意指導	道路課 学校教育課
和田	11	焼津市 田尻	朝晩の交通量が多く、信号がない。また、カーブミラーも見にくい。	市道北新田道下二号線 × 市道田尻浜和田中学校線	生徒への通行注意指導	学校教育課
	12	焼津市 田尻	バス通りだが、石川医院前の屈曲部だけ道幅が狭い。	主要地方道焼津榛原線	生徒への通行注意指導	学校教育課
港	13	焼津市 田尻北	南北方向に一旦停止の交差点であるが、見通しが悪く危険である。	市道港中学校北側添線 × 市道港中学校西側線	生徒への通行注意指導	学校教育課