

令和5年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和5年度 新規報告箇所)

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
八橋のんのん保育園	1	焼津市 八橋3丁目	くすのき公園周辺は歩道も無く、路側帯の線も消えていて、車とすれ違う際は隅に寄るのだが、側溝の穴が大きいので子どもの足が入りそうで危険。	市道くすのき公園線	施設:安全確認の徹底 市:側溝蓋の隙間解消	保育施設 道路課
memorytree柳新屋保育園	2	焼津市 柳新屋	見通しが悪く、安全確認がしにくい。	市道三ヶ名不動院東柳新屋線 × 市道JR南柳新屋境線	施設:安全確認の徹底 市:クロスマーク復旧	保育施設 道路課
大井川保育園	3	焼津市 宗高	宗高さくら公園に向かうときに使うルートだが、道路が急に狭くなっているため車道にはみ出すように歩いている。	市道0204号線	施設:安全確認の徹底	保育施設 道路課