

大村中学校






3

【市道大村坂本線】
運転手、歩行者にとって見通しが悪く、さらに新大村橋から勢いのある自転車が通過するため危険である。歩道が狭く、水曜日は小学生と下校が重なるため危険である。

1

【県道焼津藤枝線】
歩道が狭く、交差点付近は歩車道の境界が不明瞭であるため、生徒が広がって歩くと車道に出てしまう恐れがある。
(昨年度交通事故が1件発生)

直径500m (通学路対策対象範囲)

	令和5年度 新規箇所
	過年度からの継続箇所
	事業実施中又は検討中箇所

