

黒石小学校

- 令和5年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所


32
 【市道三右衛門宮前線×市道中根ぐみ島大住線】
 細い道同士の交差点。停止標示があるが止まらない車が多い。

9
 【未認定道路】
 用水路脇の道が未舗装で足を取られてしまう児童がいる。

10
 【市道大住兵太夫境川北線】
 柵が無いため、児童が転落する危険性がある。区画分譲が進み、住宅や通学児童が増えている。左岸の通学路のうちこの区間のみ柵が無い。

33
 【市道小川三右衛門線×市道中根ぐみ島大住線】
 横断歩道や横断旗があるが、見通しが悪く車が止まらない。轢かれそうになった子が過去にいた。

8
 【市道小川三右衛門線×市道三右衛門宮西線】
 見通しが悪い。交通量が多い。横断歩道があるが東西をつなぐ信号が短く急いでいる人が多い。交差点に見守り隊の方が立ってくださり渡してくれている。



100 m