

大井川南小学校

- 令和5年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所


15
【市道1418号線】
柵が曲がっている。

41
【主要地方道焼津榛原線】
大型車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭いため危険である。

40
【主要地方道焼津榛原線】
道路幅が狭く、見通しが聞かない箇所があり、交通量も多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。緑石等で区切られた歩道は無く、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。

39
【主要地方道焼津榛原線×市道1591号線/市道1418号線】
手押し信号の時間が短く、列が途中で途切れてしまう。あと10秒でよいので青信号の時間を長くできないか。（登校の時間帯だけでよい）

38
【市道0202号線×市道0217号線】
信号が変わるのを待つスペースが狭く、児童が道にはみ出しそうで危険。



300 m