


大井川東小学校

⑪0107号線
舗装の劣化による段差

⑫0107号線
路面上に突起物


⑬0107号線
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)



大井川西小学校

⑭0105号線
ポストコーンの破損

⑮1294号線
舗装の劣化による段差



大井川南小学校

⑩1726号線
ポストコーンの破損

