


東益津小学校

①寺前橋中学校線
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)

②東益津中央線
デリネーターの破損


③東益津中学岡当目線
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)




焼津西小学校

④梅田橋線
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)


⑤塩津高架橋東上線ほか
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)



焼津東小学校



⑥洞林寺線
外側線が不鮮明(グリーンベルト横)



大富小学校

道原

与惣次

⑦木屋川北島橋線
外側線不鮮明(グリーンベルト横)

藤枝市

焼津市



黒石小学校

赤阪鐵工所

⑩小柳津変電所南大住線
転落防止柵の破損

小柳津

アステラス製薬工場

黒石小

黒石川

大住

三右衛門新田

道原

中根

⑨黒石川橋南線
舗装の剥離

⑧三右衛門宮西線
デリネーターの破損

祢宜島

