

令和5年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和5年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津西	1	焼津市 大村3丁目	車が新幹線の側道沿いからけやき通りに出ようとするの見通しが悪い。車列の切れ間にけやき通りを出ようとする車やバイクが、歩道の子供に気づかずに勢いよく出てきて危ない。	市道鰺ヶ島八楠線 × 市道大村新幹線添北線	市: 止まれの強調表示、注意看板の設置を検討	道路課
	2	焼津市 塩津	グリーンベルトがあるものの道が狭い。また、プールの壁で見通しが悪い。子供の通学路側に止まれがあるため、車が交差する道路をかなりスピードを飛ばして来る。主要道路ではないのに、自動車がよく通るので危ない。雨天時に送迎車両の通行量が増加する。	市道焼津西小学校東線 × 市道学童橋西小学校線	学校: 注意看板の設置を検討、樹木の剪定及び伐採を計画 保護者へ注意喚起(雨天時の送迎) 市: クロスマーク、止まれの文字・強調表示、 外側線(巻き込み)の復旧、 路面標示による速度抑制対策の計画(減速マーク等) 警察: 停止線引き直し	子ども支援課 道路課 焼津警察署
	3	焼津市 三ヶ名	狭い道が多いのに、車がたくさん来る。車が来るとすれ違うだけで大変で危ない。幼稚園の送迎車両が多い。 ※通学路集合場所までの交通路	市道三ヶ名神名宮北線	学校: 通行注意指導 市: 幼稚園側への注意喚起	子ども支援課 道路課 保育・幼稚園課
	4	焼津市 八楠2丁目	車の出入りが激しいので、駐車場から出てくる車にも駐車場に入ってくる車にも注意して歩く必要がある。	市道鰺ヶ島八楠線	学校: 通行注意指導 ※地元自治会からコンコルドへ対策の申し入れをしている。	子ども支援課
	5	焼津市 大村2丁目 大村3丁目	交通量が多い。交差点を横断する児童の数も多いため、信号待ちの時や横断する時は危険である。	主要地方道焼津藤枝線 × 市道鰺ヶ島八楠線	学校: 通行注意指導 県: 歩車道境界ブロックの立ち上げを実施	子ども支援課 島田土木事務所
東益津	6	焼津市 中里	通学路上の横断歩道の塗り替え希望。	市道東益津南部線 × 市道中里当日広田線	警察: 横断歩道の引き直し(済)、信号のLED化(済)	焼津警察署
和田	7	焼津市 田尻	大雨の場合、道路の半分程度低いいためその部分に水たまりができる。右側通行ができない。	市道和田学校西線	市: 舗装補修を実施	道路課
黒石	8	焼津市 三右衛門新田	見通しが悪い。交通量が多い。横断歩道があるが東西をつなぐ信号が短く急いでいる人が多い。交差点に見守り隊の方が立ってくださり渡してくれている。	市道小川三右衛門線 × 市道三右衛門宮西線	市: 通学路注意看板の復旧、ドットの路面標示を計画 グリーンベルトの一部引き延ばしを計画 歩行者溜まりの設置を検討 警察: 横断歩道の集約化を計画	道路課 焼津警察署
	9	焼津市 三右衛門新田	用水路脇の道が未舗装で足を取られてしまう児童がいる。	法定外道路	市: 碎石補充による路面整正	道路課
	10	焼津市 大住	柵が無いため、児童が転落する危険性がある。区画分譲が進み、住宅や通学児童が増えている。左岸の通学路のうちこの区間のみ柵が無い。	市道大住兵太夫境川北線	市: 転落防止柵の設置を計画	道路課

令和5年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(令和5年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大井川東	11	焼津市 宗高	子ども会の全員が渡りきれないので、2回に分けて信号待ちをしている。	県道島田大井川線 × 市道1267号線	警察:青信号の時間延長(済)	焼津警察署
	12	焼津市 上小杉	路線の途中で児童が斜め横断をしている。	市道1233号線	市:外側線の引き直しを実施、歩行帯の設置を検討	道路課
大井川西	13	焼津市 相川	塗装の剥離など橋の劣化進んでいる。 冬は凍結することがあり、滑りやすい。	市道1180号線	市:橋梁修繕を計画、冬季の状況を確認し対策を検討	道路課
	14	焼津市 上泉	青信号の時間を以前より長くしていただいたが、なお渡り切れない。 子どもが登校する時間だけでも青信号をもっと長くしてほしい。 約40人の子供が、道路を渡っている。2グループにして対応しているが渡り切れない。	市道1098号線	学校:通行注意指導、通学路の変更を検討 警察:歩行者用信号機の設置	子ども支援課 焼津警察署
大井川南	15	焼津市 吉永	柵が曲がっている。	市道1418号線	市:柵の部分補修を実施	道路課

## 令和5年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
焼津東	16	焼津市 栄町5丁目	駅までの抜け道となっているため、交通量が多く、しかもかなりのスピードで通る自動車が多い。さらに、登校時には、水産高校の生徒の通学路となるため危険が多い。明確な表示や標識も設置されていない。	市道焼津橋東小学校線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	17	焼津市 栄町1丁目	駅に向かって、くろしお温泉の角に横断歩道がない。	市道焼津駅道原線 × 市道駅南小石川南線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	18	焼津市 栄町6丁目	地下道が狭く、自転車もたくさん通り、ぶつかりそうになる。	市道駅西地下歩道線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
焼津西	19	焼津市 塩津	下り坂になっていて、スピードを落とさない自転車がよく通るので危ない。グリーンベルトが狭くて二列だとはみ出してしまう。地下道の出口に壁があり、背後から車が来ていても、そのことに気付かないので怖い。雨が降ると地下道の道が滑りやすくて危ない。	市道鵜ヶ島八楠線 (塩津地下道)	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	20	焼津市 栄町1丁目	老朽化で道路の凸凹がなくなり、坂も急なため、歩いているときに坂で滑り、転びそうになる。壁で自転車が来ているのが見えないので、危ない。自転車がよく通るのに狭くて暗いので怖い。	塩津高架橋東上線 (大村高架橋下地下道)	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
焼津南	21	焼津市 焼津4丁目	登下校時、青信号の時間が短い。 また、待ち時間が長いうえで、電柱があり、待機時危険。	市道焼津駅道原線 × 市道焼津南小学校北線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	22	焼津市 本町5丁目	コンクリートの建物で見通しが悪い。脇道として利用するため、交通量がある。	市道青木神社黒石橋線 × 市道中橋通天王線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
豊田	23	焼津市 小屋敷	登校時、信号待ちをする児童が歩道と車道の境目ぎりぎりまで溜まってしまうため、県道を高速で走る車すれすれに待たせることになり危険である。また、総和建工西側の狭い道路に進入してくる車も多いが、路肩が狭いため歩行している児童のすぐ横を車が走行することになってしまう。	県道上青島焼津線 × 市道小屋敷一照寺東線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	24	焼津市 西焼津 小屋敷	周辺に住宅やアパートが多いため、道幅が狭い割に通行する車が多い。車がすれ違うだけの道幅がないため、グリーンベルトがあるものの登下校中の児童すれすれに車が通っていき、危険である。	市道豊田小学校小土線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	25	焼津市 小土	道幅が狭い上に脇の水路に柵等がないため、登下校で大勢の児童が通行する際、転落の危険がある。	未認定道路	市: 転落防止柵設置(済)	道路課

## 令和5年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
小川	26	焼津市 小川	登校時、狭い道路へ短時間に送迎車が集中し、歩行者と接触しそうになる場面が多い。	市道6-58号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
東益津	27	焼津市 浜当目1丁目	道幅が狭く、登校時間帯において交通量も多く、150号への抜け道となっているためスピードを出して通行する車両が多い。時間帯通行止め希望。	市道当日花沢線 × 市道当日南吉花橋線	警察: 時間帯進入規制(登校時間帯)	焼津警察署
	28	焼津市 石脇上	通学路に接続する見通しの悪い交差点で、一旦停止後、かなり車両が前面に出ないと左側が確認できない状況である。正門から出たすぐの交差点であるため登下校時の安全が確保できない。	市道東益津学校脇線 × 市道東益津小学校南線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	29	焼津市 方ノ上坂本	裏道だが交通量はあり、路側帯及び外側線が薄くなってはつきりしないため塗り替え希望。	市道東益津中央線 × 市道東益津南部線	市: 区画線引き直しを計画	道路課
	30	焼津市 坂本 中里 石脇上	裏道だが交通量はあり、路側帯及び外側線が薄くなってはつきりしないため塗り替え希望。	市道東益津公民館南線 × 市道坂本東名添南線	市: 区画線引き直しを計画	道路課
大富	31	焼津市 杵宜島	歩道と田んぼとの境に柵がなく危険。	国道150号	学校: 児童への通行注意指導 県: 転落防止柵の設置を実施	子ども支援課 島田土木事務所
黒石	32	焼津市 三右衛門新田	細い道同士の交差点。停止表示があるが止まらない車が多い。	市道三右衛門宮前線 × 市道中根ぐみ島大住線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	33	焼津市 三右衛門新田	横断歩道や横断旗があるが、見透しが悪く車が止まらない。ひかれそうになった子が過去にいた。	市道小川三右衛門線 × 市道中根ぐみ島大住線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課

## 令和5年度 小学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大井川東	34	焼津市 宗高	文田商店の道路にはグリーンベルトはあるが、道幅が狭い。	県道島田大井川線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	35	焼津市 宗高	文田商店近くの横断歩道から大井川図書館に続く道の歩道。	市道1438号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	36	焼津市 宗高	「とまとびあ」から東に向かった交差点。 焼津市宗高300付近。	市道0204号線 × 市道1264号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	37	焼津市 宗高	「くれよん」(放課後ディ)から南下した橋が狭く、路側帯が狭い。	市道1393号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
大井川南	38	焼津市 利右衛門	登校の際、信号を待つスペースが狭く、児童が道路にはみ出しそうになるので危険である。	市道0202号線 × 市道0217号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	39	焼津市 吉永	手押し信号の時間が短く、列が途中で途切れてしまう。あと10秒でよいので青信号の時間を長くできないか。(登校の時間帯だけでよい)	主要地方道焼津榛原線 × 市道1591号線/ 市道1418号線	学校: 児童への通行注意指導	子ども支援課
	40	焼津市 利右衛門	道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量は多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。縁石等で区切られた歩道は無く、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。	主要地方道焼津榛原線	県: 道路整備を行い通過交通(大型車)を転換させる	島田土木事務所
	41	焼津市 高新田、吉永	大型車の交通量が多いが、歩道がなく路肩も狭いため危険である。	主要地方道焼津榛原線	県: 道路整備	島田土木事務所

令和5年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表 (令和5年度 新規報告箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大村	1	焼津市 大村新田	歩道が狭く、交差点付近は歩車道の境界が不明瞭であるため、生徒が広がって歩くと車道に出てしまう恐れがある。 (昨年度交通事故が1件発生)	主要地方道焼津藤枝線	学校: 通行注意指導 県: 舗装補修及びカラー舗装横断帯、破線の設置を実施	子ども支援課 島田土木事務所
大井川	2	焼津市 下江留	交通量(保育園の送迎)が多く、登下校時に多くの生徒が集中する。	市道1293号線 × 市道1439号線	学校: 通行注意指導 市: 保育園側への注意喚起	子ども支援課 道路課 保育・幼稚園課

## 令和5年度 中学校通学路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表(過年度からの継続協議箇所)

学校名	番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
大村	3	焼津市 大村新田	運転手、歩行者にとって見通しが悪く、さらに新大村橋から勢いのある自転車が通過するため危険である。歩道が狭く、水曜日は小学生と下校が重なるため危険である。	市道大村坂本線 (新大村橋)	学校:生徒への通行注意指導	学校教育課
豊田	4	焼津市 小土	信号機、横断歩道はあるものの道幅が狭く交通量が多い。	市道東名側大覚寺小土東線 × 市道豊田焼津線	学校:生徒への通行注意指導	学校教育課
小川	5	焼津市 東小川4丁目	一時停止の規制はされているが、見通しが悪いため、車両が横断歩道上まで出てきてしまう。	市道小川中学校北線 × 市道小川中学校西線	学校:生徒への通行注意指導	学校教育課
大富	6	焼津市 中根新田	交通量が多いが、道幅や歩道が狭い。	市道焼津北大島線	学校:生徒への通行注意指導	子ども支援課
	7	焼津市 中根	歩道が狭く、グリーンベルトもなく危険である。	市道石津大富中学校北線	学校:生徒への通行注意指導 市:グリーンベルトの設置を検討	子ども支援課 道路課
	8	焼津市 中根/中根新田	歩道と車道の区別がなく、交通量が多いため危険。	市道大富公民館南線	学校:生徒への通行注意指導 市:グリーンベルトの設置を検討	子ども支援課
和田	9	焼津市 田尻	交通量が多く、見通しが良くない。	市道港中学校北側添線 × 市道港中学校西側線	学校:生徒への通行注意指導	子ども支援課
港	10	焼津市 田尻北	南北方向に一旦停止の交差点であるが、見通しが悪く危険である。	市道港中学校北側添線 × 市道港中学校西側線	学校:生徒への通行注意指導	子ども支援課
	11	焼津市 石津	道幅が狭く、歩道がないため危険である。	市道港中学校西側線	学校:生徒への通行注意指導	子ども支援課
大井川	12	焼津市 下江留	交通量(通勤等)が多く、登下校時に非常に多くの生徒が集中する。	市道1293号線 × 市道0204号線	学校:生徒への通行注意指導	子ども支援課