

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井） 採水場所：1系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00489	25-SS-02084	25-SS-03368
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	16.9	17.0	17.0
気温	℃	19.6	25.2	17.5
大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井） 採水場所：2系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00490	25-SS-02085	25-SS-03369
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	16.9	17.0	17.5
気温	℃	19.6	25.2	17.5
大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（祢宜島配水場着水井） 採水場所：3系 焼津市祢宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00491	25-SS-02086	25-SS-03370
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5	17.5
気温	℃	19.6	25.2	17.5
大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（柵宜島配水場着水井） 採水場所：4系 焼津市柵宜島20-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00492	25-SS-02087	25-SS-03371
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.0	17.5
気温	℃	19.6	25.2	17.5
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井） 採水場所：1系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00485	25-SS-02079	25-SS-03364
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5	17.5
気温	℃	19.4	26.2	17.4
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井） 採水場所：2系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00486	25-SS-02080	25-SS-03365
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5	17.5
気温	℃	19.4	26.2	17.4
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井） 採水場所：3系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00487	25-SS-02081	25-SS-03366
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5	17.5
気温	℃	19.4	26.2	17.4
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（中新田配水場着水井） 採水場所：4系 焼津市中新田1374-1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00488	25-SS-02082	25-SS-03367
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.0	17.5	17.5
気温	℃	19.4	26.2	17.4
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井） 採水場所：上泉1号 焼津市上泉791

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00481	25-SS-02097	25-SS-03373
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.2	21.0	18.5
気温	℃	21.0	32.6	16.2
大腸菌	-	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0

施設名：焼津市上水道（上泉配水場着水井）      採水場所：上泉 2 号    焼津市上泉 7 3 6 － 1

項目	単位	2025/05/08	2025/08/07	2025/11/04
		25-SS-00482	25-SS-02098	25-SS-03374
		SS	SS	SS
		上水道	上水道	上水道
水温	℃	17.4	20.5	18.5
気温	℃	21.0	32.6	16.2
大腸菌	－	検出しない	検出しない	検出しない
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0