

大井川東小学校

- 令和6年度 新規箇所
- 過年度からの継続箇所
- 事業実施中又は検討中箇所

4

【市道0129号線×市道1269号線】
交差点内で車両の事故が多い。歩行者だまりにいる児童歩行通行中の児童が巻き込まれる恐れがある。

5

【市道0113号線】
見通しが悪い。

14

【県道島田大井川線】
横断歩道で待っているときに狭くて危ない。
交通量も多く横断する時に危ない。

