

令和7年度 集団移動経路の安全確保に係る合同点検箇所 一覧表

施設名	番号	集団移動経路の危険・要注意箇所	集団移動経路の状況・危険の内容	路線名等	対策(案)	担当部署等
三和幼稚園	1	焼津市 三和	園前の道路が狭く、抜け道として利用する車が通るため、スピードが出ている。	市道池谷街道線	市:速度抑制対策として路面標示を設置済み。	道路課
焼津南保育園	2	焼津市 焼津五丁目	側溝に蓋が無く、落下する危険がある。	市道天王線	施設:経路の変更。	施設
なかよし大富保育園	3	焼津市 中新田	見通しが悪く、車が危険。	市道中新田中央線 × 市道中新田本中根縦断線	警察:停止線の復旧。 市:十字マーク、止まれ、外側線の復旧。	焼津警察署 道路課
	4	焼津市 中根新田	水門のところに柵がなく、落下の危険。	市道中根新田橋線	施設:経路の変更。	施設
	5	焼津市 中根新田	見通しが悪く、車が危険。	市道中新田本中根縦断線	警察:横断歩道、ダイヤモンド、停止線の復旧。 市:十字マーク、止まれ、外側線、中央線の復旧。	焼津警察署 道路課
	6	焼津市 中根新田	深い水路に柵がなく危険。	市道上河原公会堂線	市:視線誘導標の設置。	道路課
	7	焼津市 本中根	橋に歩道がなく、川を渡るのに、ここを渡らなければならず危険。	市道焼津北大島線 (栃山橋)	市:外側線の復旧。	道路課
八楠のんのん保育園	8	焼津市 八楠	信号待ちの待機場所が狭く、スピードを緩めない車が通る際に危険。	市道八楠3号線 × 市道さかなセンター 南一号線	警察:横断歩道・停止線の復旧。 市:外側線の復旧。	焼津警察署 道路課