


焼津南小学校



2
【市道小川北公園北川添線】
川に柵がないところがあり、落ちないように離れて歩いている。

3
【市道洞林寺線】
白線は引かれているが、路側帯が狭い。車のスピードが出ている。

4
【県道静岡焼津線】
歩道橋にひびが入っている。老朽化しているようで心配。

100 m

