

通学路対策箇所図(大井川南小学校)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者
 ・警察署

航空自衛隊
 静浜基地

市役所
 大井川庁舎

大井川
 南小学校

65

・路肩に雑草が繁茂し車両等の運転手から道路を横断待ちする児童の様子が判りにくい
 <対策メニュー>
 ・小学校側から歩道整備工事を実施中
 ・見通し改善のため除草を実施
 ・児童へ通行注意の指導を実施

63

・道路幅が狭く交通量も多い。見通しの悪い箇所があり危険
 ・現在整備中の歩道整備の工事を早期に完了してほしい
 <対策メニュー>
 ・児童へ通行注意の指導を実施
 ・歩道整備工事の推進

64

・道路幅が狭く、歩道がないため危険
 <対策メニュー>
 ・歩行帯(グリーンベルト)の設置
 ・見守り隊(ボランティア)による交通誘導を継続

--- : 通学路
 ● : 要対策箇所

