



通学路対策箇所図(豊田小学校)



【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校
 ・道路管理者
 ・警察署

27
 ・車道と歩道の区別が無く危険
 <対策メニュー>
 ・歩行帯(グリーンベルト) の設置
 ・1列で下校するよう学校で指導を実施

23
 ・道路が狭い上に、S字カーブしており、児童が見えにくい
 <対策メニュー>
 ・歩行帯(グリーンベルト)を設置

24
 ・道路幅が狭く、車とすれ違う時に危険
 <対策メニュー>
 ・子ども会・見守り隊(ボランティア)による交通誘導を継続
 ・1列で登下校するよう指導

25
 ・側溝の深さが1.5mと深く、ガードレールが設置してあるが所々途切れており転落の危険がある
 <対策メニュー>
 ・防護柵を設置

22
 ・公民館駐車場を児童が通っており、公民館利用者の車との接触が心配される
 <対策メニュー>
 ・別の通用口の設置

26
 ・民地の生け垣によって横断歩道を渡る児童の様子が判らない
 ・豊田地区教育施設等周辺交通環境整備事業を早期に完了してほしい
 <対策メニュー>
 ・歩行者溜まりを設置
 ・豊田地区教育施設等周辺交通環境整備事業の推進

--- : 通学路
 ● : 要対策箇所

通学路対策箇所図(豊田小学校)

