


# 通学路対策箇所図(和田小学校)



## 【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校
- ・道路管理者
- ・警察署

42

・さくら保育園の学童へ帰る子ども達がいるが、横断歩道が無い。

＜対策メニュー＞

- ・横断歩道を渡るよう指導
- ・さくら保育園に連絡

44

・道路脇の側溝にふたがなく、柵もないので2年間で二人落ちて怪我をしている。

＜対策メニュー＞

- ・歩行帯(溝蓋)の設置
- ・登下校の歩き方を指導

和田小学校

文

41

・道路幅が狭く、交通量が多い。歩道の表示がなく、街路灯もなく夕方暗い。

＜対策メニュー＞

- ・幅員が狭いため、40km規制を外し無規制道路として、安全な速度で走行させることを検討
- ・登下校の歩き方を指導

40

・橋のたもとで歩道が狭くなっているが、車はスピードを出しやすく、交通量も多い。

＜対策メニュー＞

- ・路面表示(注意勧告)を検討
- ・子供会に1列で歩くように指導を依頼

43

・交通量が非常に多い道路であるが、歩道が未整備であり危険

＜対策メニュー＞

- ・子ども会に登校時の見守りを依頼
- ・児童へ通行注意の指導

--- : 通学路

● : 要対策箇所