


通学路点検箇所図(大井川東小学校)



54

- ・歩道と用水路・田んぼの段差があるので落ちる危険性がある。

<対策メニュー>

- ・警察による「歩道の自転車歩行者通行可解除」を検討

55

- ・地下道は一人では怖い。下小杉の通学路を通ったり、バイパスを突っ切っている現状がある。

<対策メニュー>

- ・本線の4車線化に伴い、周辺整備を実施するとともに、引き続き通学指導を実施

--- : 通学路

● : 要対策箇所