


平成28年度 通学路点検箇所図

焼津東小学校



3

【市道焼津橋東小学校線】
信号のない広い交差点で、交通量が多い。
[対策メニュー]
・路面表示について協議検討
・児童への通行注意指導

2

【市道塩津高架橋東上線 × 市道庚申橋線】
3方向から車が来る。特に、トンネルから急に車が来るので危険
[対策メニュー]
・一時停止規制の取締り強化
・十字マーク等の引き直し
・児童への通行注意指導

1

【市道焼津駅道原線 × 市道普門寺線】
一時停止の車が横断歩道で停止するため危ない。
[対策メニュー]
・一時停止規制の取締り強化
・「止まれ」表示の引き直し
・児童への通行注意指導

平成28年度 新規箇所

過年度からの継続箇所

事業実施中又は検討中箇所