

# 豊田小学校

【中央高校西線】  
 交通量が多く、車とすれすれに路側帯を歩行している。  
 交差点の歩行者だまりも不十分である。  
 [対策メニュー]  
 ・路面表示の設置(減速表示)  
 ・樹木剪定指導  
 ・児童への通行注意指導




10  
 【市道東名側大覚寺小土東線×市道豊田焼津線】  
 信号待ちの際、歩行者だまりが狭いため、登下校時に、児童が車道に出てしまったり、五叉路横の田圃に落ちてしまったりすることがある。  
 [対策メニュー]  
 ・歩行者たまり強調表示(グリーンベルト)  
 ・ポストコーン増設

11  
 【市道豊田焼津線】  
 グリーンベルトはあるが、交通量が多く、車とすれ違う際に危険である。  
 [対策メニュー]  
 ・児童への通行注意  
 ・法定外表示の検討(減速マーク等)

35  
 【豊田学校橋線】  
 道路幅が狭く、車とすれ違う時に危険である。  
 [対策メニュー]  
 ・通学路表示シール設置  
 ・児童への通行注意指導

49  
 【市道三ヶ名小屋敷線】  
 歩道が狭く(1.5m)、交通量も多いため危険である。  
 道路課:歩道整備事業実施中

12  
 【市道五ヶ踏切北線】  
 道路が狭く児童が水路へ転落する  
 [対策メニュー]  
 水路の暗渠化

	平成28年度 新規箇所
	過年度からの継続箇所
	事業実施中又は検討中箇所

