


小川小学校



13

【市道黒石川下川原橋北線×市道黒石川下川原橋南線】
交差点の向かって左側(下校時)にのみ横断歩道あり。塀があり、左方向の見通しが悪い。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導

14

【市道校西橋南北線】
道幅が狭く信号機はないが、交通量が多い。ここを分岐として児童が北・西へと分かれる。歩道を示す白線がほぼ消えている。
[対策メニュー]
・外側線の引き直し
・一時停止線の引き直し

15

【小川庚申堂北線】
五叉路の交差点であり、交通事故が発生し危険である。
[対策メニュー]
交差点カラー舗装

37

【市道小川下小田線(南部区画整理区域内)】
区画整理最中のため、交通量が多く見通しが悪いが信号機設置不可の状態
[対策メニュー]
・見守り隊による交通誘導
・取り締まり強化

平成28年度 新規箇所
過年度からの継続箇所
事業実施中又は検討中箇所