

大井川南小学校

58

【市道0114号線】
子どもたちがこの道路を横断して登下校しているが、横断歩道がない。
警察:横断歩道設置予定

61

【主要地方道焼津榛原線】
大型車の交通量が多いが、歩道がなく路肩も狭いため危険である。
静岡県島田土木事務所:道路整備実施中

60

【市道1585号線】
この交差点から学校側には歩道が整備され、安全に登下校ができるようになった。今後、ここから南側についても歩道が整備される予定である。今は、道幅が狭く、登下校時間に車の通りがあり危険である。用水路があり、危ないので子どもたちには登校時は左側通行、下校時は右側通行をさせている。
道路課:歩道整備事業実施中

29

【0202号線】
押しボタン式の信号の押しボタンのある場所が狭く、トラックの通りも激しいため危険である。
[対策メニュー]
・児童への通行注意指導
・ポストコーンの設置

59

【主要地方道焼津榛原線】
道路幅が狭く、見通しがきかない箇所があり、交通量が多い。バスの路線にもなっている。また、大型トラックの通行も多い。
縁石等で区切られた歩道はなく、白ラインが引かれているだけで幅も狭い。
静岡県島田土木事務所:地元自治会と協議し整備内容を検討中

47

【1700号線】
交差点を過ぎると急に道幅が狭くなる。グリーンベルトが整備されたことで安全性は高まったが、まだ危険はある。(通学路に横断歩道がない)
[対策メニュー]
・横断歩道設置検討
・歩行者たまり設置検討
・児童への通行注意指導

平成28年度 新規箇所
 過年度からの継続箇所
 事業実施中又は検討中箇所

